


ROLLADEN-SCHNEIDER Flugzeugbau GmbH LBA-Nr. EB - 4	Technische Mitteilung  Nr. 6024	LS6-c	Blatt 1 / 1 Ausgabe 28.Feb.92
--	---------------------------------------	-------	----------------------------------

Gegenstand : Flug- und Wartungshandbuch, deutschsprachige Ausgabe  
 Betroffen : Segelflugzeug LS6-c, alle Werknummern  
 Dringlichkeit : bis zur nächsten Jahresnachprüfung  
 Vorgang, Maßnahmen und Material : Austausch folgender Blätter gegen Ausgabe 28.Feb.92 :  
 Flughandbuch: 0-1, 0-3, 0-4, 4-7, 4-8  
 Wartungshandbuch: 0-3, 1-1, 3-1 bis 3-3, 14-10  
 Gewicht und S.P.-Lagen : nicht betroffen  
 Hinweise : Durchführung durch Walter. Bescheinigung der Durchführung im Rahmen der nächsten Jahresnachprüfung durch einen Prüfer Klasse 3 im Bordbuch sowie im TM-LTA-Durchführungsbeleg, Wartungshandbuch Blatt 14-1.

LBA-anerkannt :  *U. Köpf*  
 12. März 1992

ROLLADEN-SCHNEIDER Flugzeugbau GmbH LBA-Nr. EB - 4	Technical Bulletin  No. 6024	LS6-c	Page 1 Edition: 24.Feb.92
--	------------------------------------	-------	------------------------------

SUBJECT : Flight- and Maintenance Manual, german language version only  
 EFFECTIVITY : Sailplane model LS6-c, all serial numbers  
 ACCOMPLISHMENT : Until next annual inspection  
 REASON, INSTRUCTIONS and MATERIAL : Exchange the following pages in german language manuals against Edition Feb.28,1992 :  
 Flight Manual: 0-1, 0-2, 4-3, 4-4  
 Maintenance Manual: 0-1, 0-2, 1-1, 3-1 to 3-3, 14-10  
 WEIGHT AND BALANCE : not affected  
 REMARKS : Accomplishment by operator.  
 Certification of accomplishment at next annual inspection by licensed inspector in logbook and on TB-AD-Accomplishment List, page 14-1 of Maintenance Manual.

LBA-approved :  *U. Köpf*  
 12. März 1992