

Gegenstand : Flughandbuch, Ausgabe in englischer Sprache  
 Betroffen : Segelflugzeug LS7  
 Dringlichkeit :  
 Vorgang : Berichtigung von Umrechnungswerten für das Füllvolumen des  
 Seitenflossentanks.  
 Austausch folgender Blätter gegen Ausgabe Feb. 25, 1991:  
 Blatt 0-1, 0-2 und 4-7

Gewicht und  
 S.P.-Lagen : entfällt

Hinweise :

LBA-anerkannt :  08. April 1991  
*V. Meyer*

SUBJECT : Flight Manual in english language

EFFECTIVITY : Sailplane model LS7

ACCOMPLISHMENT :

REASON : Vertical tail fin water ballast volume conversion corrected.

MATERIAL and  
 INSTRUCTIONS : Update pages 0-2, 0-3 and 4-7, against Rev. 2,  
 Edition Febr. 25, 1991

WEIGHT AND  
 BALANCE : not affected

REMARKS : Enter accomplishment into TB-AD-Accomplishment List,  
 page 14-1 of Instructions for Continued Airworthiness  
 (Maintenance Manual).