

Gegenstand : Cockpit

Betroffen : Segelflugzeuge LS3, LS3-a, LS3-17

Dringlichkeit : Wahlweise

Vorgang : Nachträglicher Einbau der im Flug verstellbaren Rückenlehne entsprechend LS4

Maßnahmen : Einbau nach Zeichnungen 1BR-30b und 1BR-33a  
Austausch folgender Seiten des Flughandbuchs gegen solche mit angegebenem Ausgabedatum:  
für LS3 Seite 3.4, 3.5 (Ausgabe 13.04.84)  
für LS3-a Seite 3.4, 3.5 (Ausgabe 04.05.81)  
für LS3-17 Seite 3-5, 3-6 (Ausgabe 04.05.81)  
Eintragen der Änderungen in das Blätterverzeichnis

Gewicht und SP-Lage : Müssen neu bestimmt werden

Hinweise : 1) Material, Verarbeitungshinweise und Zeichnungen können unter Angabe der Werknummer vom Hersteller bezogen werden  
2) Abnahme des Einbaus und Bescheinigung im Bordbuch durch einen Prüfer Klasse 3 unter folgender Angabe:  
LS4-Rückenlehne entsprechend TM 3025a eingebaut.  
3) Diese TM ersetzt TM 3025/4.5.81

Anerkannt vom  
Luftfahrt-Bundesamt



*[Signature]*  
15. Mai 1984

Subject : Cockpit

Effectivity : Sailplane models LS3, LS3-a, LS3-17

Accomplishment : Optional

Reason : Supplemental installation of in-flight adjustable LS4-backrest

Instruction : Installation according to drawings 1BR-30b and 1BR-33a  
Exchange pages of Flight Manual against Edition 13.04.84  
for LS3 and LS3-a pages 3.4, 3.5  
for LS3-17 pages 3.4, 3.5 (except USA)  
Enter valid edition of modified pages in list of pages

Weight and Balance : Must be redetermined

Remarks : 1) Materials, instructions and drawings may be obtained from manufacturer stating serial number  
2) Modification must be checked by inspector and signed in logbook with the following entry:  
TB 3025a-backrest accomplished  
3) This TB supersedes TB 3025 dated 4.5.81

Erstellt: 3. Mai. 84 *[Signature]*

Ersetzt:

Geprüft: 3. 5. 84 *[Signature]*